



SEF Franco-Malgache

« Solidarité-entraide-Fraternité Franco-Malgache »

Le Poitou Charentes avec Madagascar

Siège: Maison des Associations,
79300 Bressuire
Courrier: Présidente: M. Delavault 31
rue du Dr Schweitzer, 79100 Thouars
Tel 0677044711
ongfrancomalgache@yahoo.fr
<http://seffrancomalgache.jimdo.com>

Rapport des travaux effectués au Collège de Manandriana

Le 24 octobre des parents d'élèves étaient au rendez-vous, comme sollicités à la réunion du 21 octobre au collège, pour aider à la préparation des travaux de remplacement des vitres cassées et de réparation de bancs et pupitres : ablation des vitres cassées et nettoyage des cadres, tri des bancs et pupitres pouvant être réparés. Un repas financé par la SEF (41000 Ar soit environ 11 €) a été préparé par les femmes parents d'élèves dont la présidente FRAM et servi à tous les participants.

1 – Remplacement des vitres au collège

- **Bibliothèque** : 10 vitres remplacées
- **Salle des profs** : 1 vitre remplacée
- **Classe 10** : 2 vitres remplacées
- **Classe 9** : 1 vitre remplacée
- **Classe 8** : 2 vitres remplacées
- **Classe 7** : 1 vitre remplacée
- **Classe 5** : 2 vitres remplacées
- **Classe 4** : 2 vitres remplacées
- **Classe 3** : 2 vitres remplacées
- **Classe 2** : 2 vitres remplacées
- **Classe 1** : 1 vitre remplacée

Contrôle de la commande des vitres



Préparation avant la pose des vitres



Pose d'une vitre sous surveillance



Pointage d'une vitre avec des yeux intéressés



2 – Rénovation des pupitres et bancs défectueux.

- 12 pupitres et 12 bancs ont été rénovés en atelier chez Bolé

Bilan des pupitres et bancs à rénover chez Bolé



Transport des pupitres et bancs à rénover chez Bolé



Réparation des pupitres et bancs chez Bolé



Retour des pupitres et bancs au collège



4 - Renforcement de la toiture

- Un renforcement des tôles par pointage avec des clous spéciaux à tête, concernant les salles 11 & 12 ainsi que la salle des professeurs. 3 rangées de clous coté façade avant et 2 rangées coté arrière des classes. En conséquence les briques posées sur les tôles en situation dangereuse risquaient de tomber à tout moment.



Le toit de la salle des professeurs



une partie de l'équipe



Distribution de teeshirts « Montgolfières en Thouarsais »



le repas préparé par les parents d'élèves

Coût des opérations

Libellé de la fourniture	Prix
28 Vitres	84 000 Ar
Quincaillerie	90 100 Ar
Transport vitres et bancs et Main d'œuvre bancs pupitres en atelier (Tsimoka)	175 000 Ar
Repas ouvriers	41 000 Ar
Total	390 700 Ar = (111,50 €)

5 – Travaux à envisager 2017 suivant budget

Le remplacement des tôles des salles 11 & 12 ainsi que la salle des professeurs, l'expertise des tôles a permis de constater – Le remplacement des tôles des salles 11 & 12 ainsi que la salle des professeurs, l'expertise des tôles a permis de constater qu'elles sont complètement oxydées et percées dans certains endroits, lorsqu'il pleut les cours sont interrompus.

Prévoir également le remplacement des panneaux bois existant à l'endroit des fenêtres par des tôles translucides afin d'apporter de la clarté dans les classe.



La participation des parents d'élèves est souhaitée avec des représentants SEF.

Pierre prévoit d'effectuer une analyse afin de réaliser une estimation de prix.

5 – Travaux à envisager 2018 suivant budget

1 – Le remplacement des tôles de la bibliothèque ainsi que la rénovation des gouttières